

### CT200 Thermometer

Das CT200 Thermometer zeigt kontinuierlich die Oberflächentemperatur von Stahl oder anderen Werkstoffen an. Das Thermometer verwendet einen Bimetallstreifen und benötigt deshalb keine Batterieversorgung, braucht aber eine gewisse Zeit zur Anpassung an die jeweilige Temperatur.

#### TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer	CT200-1	CT200-2
Bereich	-35°C to 55°C	0°C to 120°C
Gewicht	100 g	
Abmessungen	Φ62 x 23 mm	
Versandliste	CT200, Transporttasche, Bedienungsanleitung	

#### ZUBEHÖR

Bestellnummer	Beschreibung
SC100-1	Klebeband (1 Rolle)
SC100-2	Leuchtlupe (10 X)

